

ALTERNATÖRÜN ARACA MONTAJINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR (TS 6377)

MONTAJ VE ÇALIŞTIRMA İŞLEMLERİNE BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDA VERİLEN
TALİMATI DİKKATLE OKUYUN.

NOT: Yanlış bağlantı nedeniyle alternatörde ortaya çıkabilecek arızalar garanti şartlarını geçersiz yapacağı gibi araca da zarar verebilir. İşin LUCAS ELEKTRİK YETKİLİ SERVİSLERİ'ne yaptırılması tavsiye edilir.

İşe başlamadan önce :

- Aracınızın düz bir yere park edildiğinden,
 - El freninin çekili durumda olduğundan,
 - Vitesin boşça alındığından,
- emin olun.

YAPILACAK İŞLEMLER:

1- AKÜ BAĞLANTI KABLOLARINI ÇIKARTIN

Negatif şaseli araçlarda ilk önce (-) kutup, ondan sonra (+) kutuplarındaki kablo pabuçları, pozitif şaseli araçlarda ise ilk önce (+) kutup, ondan sonra (-) kutuplarındaki kablo pabuçları çıkartılmalıdır. (Şekil 1)



2 / 3- KAYIŞI GEVSETİP ARIZALI ALTERNATÖRÜ DIŞARI ALIN


Alternatörü tekrar yerine takarken elektrik bağlantılarının doğru yapıldığına dikkat edin. (Şekil 2)

Herhangi bir araca orjinalinden başka tipte birkaç imalatçının alternatörü uyabilir. LUCAS ELEKTRİK A.Ş. tarafından üretilen bu alternatör görünüş bakımından orjinalinden farklı olmakla beraber arızalanması nedeniyle araçtan çıkarılmış bulunan orjinalinin yerine yerleştirilebilir.



4- KAYIŞIN DEĞİŞİTİRİLMESİ

Kayış yağlı ise, sürtünme nedeniyle yüzeyi parlaklaşmış veya yer yer iplikleri çıkmışsa, alternatör yerine takılırken kayış da değiştirilmelidir. (Şekil 3)



(Şekil 3)

5- REGÜLATÖRLER

Sisteme dıştan takma regülatör bağlanacağı zaman yerine takılmadan önce regülatörün sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir. Regülatör kontrol edilirken gövdesi mutlaka şase ile teması olmalıdır. (Şekil 4)




(Şekil 4)

Alternatör hiçbir zaman anızlı regülatörle çalıştırılmamalıdır.

6- AKÜÜN DURUMU


Akünün şarjlı durumda, su seviyesinin plakaların üzerinde olduğu, kutup başlarının ve kablo pabuçlarının temiz, vidalarının sıkılmış durumda bulunduğu kontrol edilmelidir.(Şekil 5)



(Şekil 5)

7- ALTERNATÖR TESTİ

(a)- Akü en az yan şarjlı durumda iken kutup başlarına Voltmetre bağlayın ve araç motoru 3000 devirle çalışırken farları yakın. Bu durumda kutup başları arasındaki gerilim 13.5 - 14.7 Volt arasında olmalıdır.(Şekil 6)



(Şekil 6)

(b)- Voltmetre kullanılmadan yapılacak test;

Motoru çalıştırın ve farları yakın. Motorun hızını 2000 devire çıkartığınızda farların parlaklığı (aydınlatması) artarsa alternatör görevini yapıyor demektir.

Not: Servis hizmetleri için 0 264 276 94 50 - 51 no'lu telefonlara başvurabilirsiniz.

LUCAS ELEKTRİK SAN. ve Tic. A.Ş.

I. Organize Sanayi Bölgesi 54180 Hanlı / SAKARYA

Tel: 0 264 276 87 50 (pbx) Fax: 0 264 275 28 91

Bu doküman LUCAS ELEKTRİK A.Ş. 'ye aittir. Kısmen veya tamamen çoğaltılamaz ve değiştirilerek yayınlanamaz.

MARŞ MOTORUNUN ARACA MONTAJINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR (TS 4420)

MONTAJ VE ÇALIŞTIRMA İŞLEMLERİNE BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDA VERİLEN
TALİMATI DİKKATLE OKUYUN.

NOT : Yanlış bağlantı nedeniyle marş motorunda ortaya çıkabilecek anızalar garanti şartlarını geçersiz yapacağı gibi araca da zarar verebilir. İşin yetkili LUCAS ELEKTRİK YETKİLİ SERVİSİ'ne yaptırılması tavsiye edilir.

İşe başlamadan önce :

- Aracınızın düz bir yere park edildiğinden,
- El freninin çekili durumda olduğundan,
- Vitesin boşça alındığından,
emin olun.

YAPILACAK İŞLEMLER:

- 1- Kutup başlarından akü bağlantı kablolarını çıkartın.
Negatif şaseli araçlarda ilk önce (-) kutup, ondan sonra (+) kutuplarındaki kablo pabuçları, pozitif şaseli araçlarda ise ilk önce (+) kutup, ondan sonra (-) kutuplarındaki kablo pabuçları çıkartılmalıdır. (Şekil 1)




(Şekil 1)

- 2- Marş motoru ve solenoide bağlı kabloları çıkartın.

Yeni marş motorunu araca monte ettikten sonra bağlantılarında yanlışlık yapılmasını önlemek için sökme sırasında kabloların yerlerini kaydedin.

Marş motoru kablo bağlantı yerleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır. (Şekil 2)

- (50) Nolu Uçluk: Buraya kontak anahtarından gelen ince kablonun ucuğu takılacaktır.



(Şekil 2)

STA İşaretli Civata / Somun: Buraya marş motorunun yastık terminalvidasından çıkan kısa kablonun pabucu veya bakır bağlantı köprüsü takılacaktır.

15 Nolu Civata / Somun: Buraya akünün (+) kutuplarından gelen kablonun pabucu bağlanacaktır.

20 Nolu Civata / Somun: Buraya şase kablonun pabucu takılacaktır. (Şase civatası arka braketedir.) (Şekil 3)

3- Yukarıda bağlantı yerleri belirtilen kablolar söküldükten sonra anızalı marş motorunu araçtan çıkartın.

4- Araca yeni marş motorunu monte edin.

5- Kabloları yukarıda belirtilen yerlere bağlayın.

6- Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar :


Marş motorunun verimli çalışması aşağıdakilere bağlıdır.

(a)- Akü en az %70 şarjlı olması gereklidir. Bomometre kullanarak akünün şarj durumu kontrol edilmelidir. Akünün asitli suyundan (Elektrolitinden) Bomometre ile alınacak numunelerin Bome de-recelerine göre akünün şarj durumu yandaki şekilde belirtilmiştir.

Kutup başları ile kablo pabuçları temiz ve iyice sıkılmış olmalıdır.

Şase kablosunun araç gövdesine bağlantı civatası passız, boyasız,

(Şekil 3)




temiz olmalıdır. Kablo pabucu buraya sıkıca bağlanmalıdır.

(b)- Kontak anahtarında elektriksel ve mekanik bozukluk olmamalıdır.

(c)- Volan dişliğinin dişlerinde kırık, ezik, kopuk bulunmamalıdır.

(d)- Kablolann akü kutup başlarına bağlantı sıralan Madde- 1 de belirtilen tersi olacaktır. (Şekil 5)

7- Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra kontak anahtarını çevirip marş motorunu çalıştırın.



(Şekil 4)



(Şekil 5)

Not: Servis hizmetleri için 0 264 276 94 50 - 51 no'lu telefonlara başvurabilirsiniz.

LUCAS ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 54180 Hanlı / SAKARYA

Tel: 0 264 276 87 50 (pbx) Fax: 0 264 27 528 91

Bu doküman LUCAS ELEKTRİK A.Ş. 'ye aittir. Kuşenan veya tamamen çoğaltılamaz ve değiştirilecek, yayınlanmaz.